

**CLIMAT - SYSTEMS S.A.**

www.climat-systems.com

Département Maintenance & Exploitation

Tél. : 01 64 30 42 68

Fax : 01 64 30 42 66

e-mail : sav@climat-systems.fr

RAPPORT D'INTERVENTION 010694

CLIENT : <i>Foncia / St-Naur</i>	
DATE : <i>01.02.09</i>	CONTRACTUELLE ☐
HORS CONTRAT ☒	ASTREINTE ☐
NOM DE L'AGENT : <i>Pessier</i>	HEURE D'ARRIVÉE :

Rapport et Observations

Dépannage = pas de clim ds les bureaux.

- 1) Contrôle des télécommandes : défaut €3 partout (problème sur groupe extérieur)
- 2) Contrôle du groupe extérieur : présence 380V ok. carte électronique non alimentée
- 3) Contrôle de la phase d'alimentation phase électronique (ok)
- 4) Contrôlé fusible HS sur la phase (3,15A)
- 5) Remplacement du fusible, remise en service, carte électronique ok.
- 6) Check Up du groupe, alimentation v.i ok, pas de défaut. mais groupe est ne démarre pas
- 7) à suivre

Fournitures

JOURS	LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI		DIMANCHE		TOTAUX	
AGENTS	HJ	HN	HJ	HN	HJ	HN	HJ	HN	HJ	HN	HJ	HN	HJ	HN	HJ	HN
<i>Pessier</i>					1											
DEPLACEMENT					1											

OBSERVATIONS, NOM ET QUALITÉ DU CLIENT

SIGNATURE

Pu Pierre Seubert
*[Signature]*SIGNATURE DE L'AGENT
CLIMAT-SYSTEMS*[Signature]*
Pessier